



Üvegek



Chinchilla



Linea



UADI



Hullámos katedrálüveg



Satinato fehér



Altdeutsch K



Masterpoint



Drótüveg



Mastercarré



Ornament 504



Reflo

FONTOS TUDNIVALÓK

A **díszüvegek** színének és struktúrájának képi ábrázolása nem minden esetben felel meg az eredetinek. A félreértések elkerülése érdekében kérjük, hasonlítsa össze az Internorm [1st] window partnernél megtalálható mintaüvegeket.

Kondenzáció képződés

Többrétegű ablakoknál bizonyos klimatikai feltételek esetén fizikai okok miatt kondenzáció képződhet, illetve a külső ablaktábla bepárásodhat az ablaktáblák közötti részen, ahol a napfény éri.

Bizonyos körülmények között a szigetelőüveg külső és belső felületén is kialakulhat kondenzáció. Nagy hőszigetelésű szigetelőüvegeknél az üveg alacsony felületi hőmérséklete miatt kondenzáció és jég képződhet, ha a levegő nagyon gyorsan hűl le és ezért a levegő maximális telítési pontja túllépi a harmatpontot. A kondenzáció elkerülésével kapcsolatos tippeket és tanácsokat honlapunkon találhat az „Internorm útmutató a használati utasításhoz, ápolás, karbantartás és garanciák“ menüpont alatt.