



Chinchilla



Linea



UADI



Kathedral großgehämmert



Satinato weiß



Altdeutsch K



Masterpoint



Drahtglas



Mastercarré



Ornament 504



Reflo

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Ozdobné sklá sa nedajú vždy vyrobiť vo farbe a štruktúre úplne zhodne s originálmi. Aby ste predišli nedorozumeniam, porovnajte prosím vzorky skiel u Vášho Internorm [1st] window partnera.

Tvorba kondenzátu

Z fyzikálnych dôvodov môže dôjsť pri **zdvojených oknách** pod vplyvom určitých klimatických podmienok k tvorbe kondenzátu príp. zaroseniu vonkajšej tabule skla v priestore medzi dvoma sklami, v ktorom sa nachádza tieniaca technika.

Za určitých podmienok môže vzniknúť aj pri izolačnom skle tvorba kondenzátu na vnútornej alebo vonkajšej strane skla. Pri izolačných sklách s vyššou tepelnou izoláciou môže dôjsť z dôvodu nízkej povrchovej teploty izolačného skla k tvorbe kondenzátu alebo námrazy, ak sa vzduch veľmi rýchlo ochladí a tak sa prekročí maximálne nasýtenie vzduchu vodnou parou. Tipy a odporúčania k zabráneniu tvorbe kondenzátu nájdete na našej webstránke v brožúrke „Internorm návod na použitie, ošetrovanie, údržba a záruky“.